Ears and Eyes est une base de données recensant les cas de dispositifs de surveillance physiques (microphones, caméras, balises GPS…) dissimulés par les agences de maintien de l'ordre et les agences de renseignement pour surveiller des personnes ou des groupes engagés dans des activités subversives.

No Trace Project / Pas de trace, pas de procès. Un ensemble d'outils pour aider les anarchistes et autres rebelles à **comprendre** les capacités de leurs ennemis, **saper** les efforts de surveillance, et au final **agir** sans se faire attraper.

Selon votre contexte, la possession de certains documents peut être criminalisée ou attirer une attention indésirable—faites attention aux brochures que vous imprimez et à l'endroit où vous les conservez.

Ears and Eyes

avec photos

Partie 2/2

Italie–États-Unis



Ears and Eyes, avec photos
Partie 1/2 : Allemagne–Irlande
Partie 2/2 : Italie–États-Unis

Texte d'origine en français

No Trace Project

notrace.how/earsandeyes/fr

3 mars 2025

Un résumé des mises à jour depuis cette date est disponible sur :
notrace.how/earsandeyes/fr/changelog.html

Contribuer à Ears and Eyes

Contact

Tu es au courant d'un cas qui manque à notre base de données ? Tu veux modifier un cas actuellement listé ? Pour contribuer à Ears and Eyes, que ce soit pour des ajouts, améliorations, critiques ou retours, contacte-nous :

notrace@autistici.org (PGP[4])

Traductions

Pour traduire Ears and Eyes dans une nouvelle langue ou améliorer une traduction existante, visite cette page.[5]

[4] https://notrace.how/notrace.asc
[5] https://notrace.how/fr/translations.html

Photos



Sources

https://itsgoingdown.org/michigan-activist-finds-gps-trackers

Sommaire

Italie **3**
Véhicules 3
Bâtiments 18
Autre 34
Nouvelle-Zélande **38**
Véhicules 38
Pays inconnu **40**
Autre 40
Royaume-Uni **42**
Véhicules 42
Bâtiments 45
Autre 49
Russie **51**
Autre 51
États-Unis **52**
Véhicules 52
Contribuer à Ears and Eyes **58**
Contact 58
Traductions 58

Italie

Véhicules

Rovereto, Novembre 2004

Un **dispositif de surveillance** a été trouvé dans une voiture. Il se trouvait **dans le toit de la voiture**. Il était équippé d'un (ou deux) microphones. Il fonctionnait grâce à l'énergie solaire. Il semblait que le dispositif causait des interférences qui s'entendaient sur la radio de la voiture.

Sources

https://archive.elephanteditions.net/library/finger-and-the-moon
https://web.archive.org/web/20041221060139/http://www.infoshop.org/inews/stories.php?story=04/11/08/3242822

Bologne, Mars 2005

Un **dispositif de surveillance** a été trouvé **dans le toit d'une voiture**. Il était équippé d'un microphone. Il semble que le dispositif causait des interférences qui s'entendaient sur la radio de la voiture.

Sources

https://anarchiciferraresi.noblogs.org/files/2012/05/Il_bacillo_anarchico_3.pdf

Turin, Juin 2007

Des micros ont été trouvés dans une voiture. Le dispositif était situé **dans le plafonnier de la voiture**. Il était relié à l'alimentation de la lumière de l'habitacle. Il était constitué d'un téléphone portable modifié, d'une antenne et de deux micros.

Sources

https://wired.com/2011/11/gps-tracker-times-two

Lieu inconnu, 2014

Un **dispositif de surveillance par localisation** a été trouvé sur un camion. Il était **attaché avec un aimant au châssis du camion**.

Photos

Sources

https://copblock.org/76188/tacoma-copblockers-question-identity-of-electronic-device-found-on-truck
https://youtube.com/watch?v=rnzBY5ZctZ8

American Midwest, Juillet 2023

Un **dispositif de surveillance par localisation** a été trouvé sous la voiture d'une personne qui avait été arrêtée deux jours auparavant sur la base d'un mandat d'arrêt. Il était **fixé sous l'essieu arrière de la voiture à l'aide d'aimants puissants**. Le dispositif était équipé d'une batterie, d'une antenne de téléphonie mobile et d'une carte SIM.

Sources

https://reddit.com/r/reddit.com/comments/dmh5s/does_this_mean_the_fbi_is_after_us
https://wired.com/2010/10/fbi-tracking-device

San Jose, Californie, 2011

Une **balise GPS** a été trouvée sur une voiture. Peu après la découverte et le retrait de cette première balise, une **deuxième balise GPS** a été trouvée sur la même voiture. La première balise était **attachée avec des aimants au passage de roue de la roue de secours de la voiture**. Elle était dans une housse en tissu. La deuxième balise, de modèle « Sendum PT200 », était **attachée avec un aimant**. Elle comprenait une batterie lithium de 3.6 V et était capable de communiquer sur le réseau téléphonique.

La deuxième balise était commercialisée par l'entreprise **Sendum**.

Photos

Première balise, dans sa housse

Première balise, hors de sa housse

Deuxième balise (1)

Deuxième balise (2)

Photos

Vue d'ensemble du dispositif



Premier téléphone portable

Second téléphone portable

Antenne

Le GPS

Les deux micros

Sources

https://web.archive.org/web/20100727213202/http://www.informa-azione.info/cimici_a_torino

Bologne, Juin 2009

Une **balise GPS et des micros** ont été trouvés dans une voiture. Le dispositif était situé **dans un récipient en plastique (mal) attaché sous le toit**. Il contenait deux boîtes : toutes deux contenaient une carte SIM. De là sortaient des fils qui allaient, via un trou, jusque sous les sièges arrière. Là se trouvaient deux micros le long du canal des ceintures de sécurité : le premier à hauteur du conducteur, le second à hauteur des manettes supérieures pour régler le siège, à côté des sièges arrières. L'antenne se trouvait derrière le siège arrière. Enfin, toujours au départ de ces deux boîtes, un fil traversait les portières pour rejoindre la boîte des fusibles de la voiture.

Photos

Vue d'ensemble du dispositif

Antenne GPS

Sources

https://web.archive.org/web/20090706091118/http://www.informa-azione.info/bologna_microspia_in_auto_0

Lecco, Avril 2010

Une **balise GPS et un micro** ont été trouvés dans une voiture. Le dispositif était situé **entre la carrosserie et le revêtement intérieur, fixé à l'aide de deux aimants**. Il était relié à l'alimentation électrique de la voiture via les fils de la lumière de l'habitacle intérieur. Il était constitué d'un téléphone portable modifié, d'une antenne, d'un GPS et d'un micro.

Module permettant la transmission par ondes radio



Module permettant la transmission par ondes radio (autre côté)

Vue d'ensemble du dispositif après désassemblage

Sources

https://wired.com/2011/05/gps
https://wired.com/2011/05/gps-gallery

Cincinnati, Février 2008

Une **balise GPS** a été trouvée sous la voiture de Marius Mason. Il était **attaché à la voiture avec des aimants**.

Sources

https://web.archive.org/web/20080331015835/http://www.infoshop.org/inews/article.php?story=20080207224512963&query=cincinnati

Californie, Octobre 2010

Une **balise GPS** a été trouvée sur une voiture. Elle était **attachée à la voiture avec un aimant**. De modèle « Orion Guardian ST820 », elle comprenait un émetteur et un lot de batteries.

La balise était commercialisée par l'entreprise **Cobham**.

Photos

batteries, une antenne GPS, un module d'émission-réception et de puissants aimants. Ele avait été installée par le FBI (Federal Bureau of Investigation).

Photos

Vue d'ensemble du dispositif avant désassemblage

Bout du lot de batteries

Les batteries

Module d'émission-réception (fermé)

Antenne GPS

Carte de l'antenne GPS

Côté du module d'émission-réception

Module d'émission-réception (ouvert)

Module d'émission-réception (ouvert)

Module d'émission-réception (ouvert)

Module fournissant le signal GPS

Module fournissant le signal GPS (autre côté)

Photos

Le micro

L'ensemble du dispositif

Le téléphone portable

Sources

https://web.archive.org/web/20100826024739/http://www.informa-azione.info:80/lecco_trovata_quotcimicequot_nell039auto_di_un_compagno

Lieu inconnu, Mai 2010

Une **balise GPS** a été trouvée sous un camion. Elle était **attachée sous l'arrière du véhicule par un aimant**. Elle était constituée de cartes SIM reliées à 4 piles « torches » branchées en série.

Photos

Sources

https://web.archive.org/web/20170709124558/http://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3216.html

Milan, Septembre 2012

Un **dispositif d'écoute et de géolocalisation** a été trouvé **sur un scooter**. Il était situé **au niveau du support de la roue de secours, à l'emplacement du réservoir et derrière la grille du klaxon**. Il était basé sur un appareil commercialisé par Telit (un fournisseur

italien de technologies sans fil). Le modèle du dispositif était « Telit GM862-GPS ». Il était capable d'écouter à l'aide d'un microphone, de géolocaliser grâce à une antenne GPS, et de transmettre les informations ainsi collectées sur le réseau téléphonique grâce à une antenne GSM. Le dispositif était situé au niveau du réservoir, et accompagné d'un transformateur et d'un accumulateur. Les deux antennes (GPS et GSM) étaient reliées à l'appareil et aboutissaient au niveau du support de la roue de secours. Le microphone, également relié à l'appareil, aboutissait derrière la grille du klaxon. Des câbles reliaient l'appareil au système de démarrage du scooter. Tous ces composants étaient attachés au châssis du scooter par des aimants puissants et du ruban adhésif. Ce modèle de scooter n'a pas de batterie (il date du début des années 80) et son moteur génère du courant alternatif, d'où la présence d'un transformateur et d'un accumulateur pour alimenter le dispositif même quand le scooter ne roulait pas.

Fichiers supplémentaires

- Telit-GM862.pdf :[1] fiche produit du dispositif Telit GM862-GPS (en anglais).

Naples, Février 2013

Deux micros et une balise GPS ont été trouvés dans une voiture. Les dispositifs étaient situés **dans le toit de la voiture**. Ils comprenaient des cartes SIM, un transformateur, et des antennes avec un circuit imprimé. Les micros étaient dirigés vers les sièges avant.

Photos

[1]https://notrace.how/earsandeyes/extra-files/milano-2012-09/Telit-GM862.pdf

États-Unis

Véhicules

Boulder, Juillet 2003

Des balises GPS ont été trouvées sous trois voitures. Elles étaient **fixées par des aimants puissants derrière les pare-chocs arrière, du côté du conducteur**. Chacune contenait un lot de batteries composé de quatre piles D au lithium, une antenne GPS, une antenne cellulaire et un boîtier central avec d'autres composants. Le boîtier central contenait un récepteur GPS, une puce informatique et un modem cellulaire. Tous les composants étaient reliés ensemble par des câbles. Les balises avaient probablement été installées par le FBI (Federal Bureau of Investigation).

Photos

Sources

https://web.archive.org/web/20031027081256/http://www.infoshop.org/inews/stories.php?story=03/07/29/2752646

https://web.archive.org/web/20080214211120/dc.indymedia.org/newswire/display/77270

Lieu inconnu, 2005

Une **balise GPS** a été trouvée sous une voiture. Elle était située **sous le pare-chocs arrière de la voiture**. Elle comprenait un lot de

Russie

Autre

Moscou, Décembre 2020

Un **dispositif de surveillance** a été trouvé **à l'intérieur du smartphone** de la directrice de campagne d'une activiste anti-corruption russe. Il comprenait une carte SIM, un microphone, un traceur GPS et un microcircuit pour amplifier le signal radio. Certains composants du téléphone avaient été modifiés pour faire de la place au dispositif de surveillance. Le dispositif avait été installé alors que la propriétaire du téléphone était en détention et que son téléphone avait été confisqué. Le dispositif a probablement été installé par le FSB (« Service fédéral de sécurité »).

Photos

Sources

https://meduza.io/en/feature/2021/01/14/we-found-a-wiretap
https://slashgear.com/simple-40-wiretap-planted-in-iphone-of-russian-activist-15655451
https://youtube.com/watch?v=Q9K9ofWiyx8

Sources

https://web.archive.org/web/20150417000257/http://informa-azione.info/napoli_maggiori_dettagli_su_ritrovamento_microspie

Cagliari, Novembre 2017

Des micros et des balises GPS ont été trouvés dans une voiture. Les micros se trouvaient **entre le tissu et le plafond de la voiture, au niveau de la jonction entre pare-brise et pare-soleil**. Dans un cas les fils d'alimentation arrivaient sous le volant, dans l'autre ils étaient reliés à la plafonnière.

Sources

https://roundrobin.info/2018/01/microspie-a-cagliari

Lecce, Décembre 2017

Des micros et une balise GPS ont été trouvés dans une voiture. Les dispositifs se trouvaient **dans la boîte à fusibles**. La voiture avait des problèmes électriques (la batterie s'était déchargée deux fois en un mois, signe d'une consommation anormale d'électricité), vraisemblablement à cause des dispositifs.

Photos

Sources

https://finimondo.org/node/2114

Trente, Décembre 2017

Des micros et des balises GPS ont été trouvés dans deux voitures.

Photos

Sources

https://anarhija.info/library/trentino-italia-a-proposito-di-ritrovamenti-di-microspie-e-videocamere-it

https://roundrobin.info/2018/01/trentino-proposito-ritrovamenti-microspie-telecamere

Bologne, Janvier 2018

Deux micros et une balise GPS ont été trouvés dans une voiture. Il y avait également un dispositif muni d'une antenne, d'une carte SIM et d'une carte mémoire de 16 Go. Les deux micros se trouvaient **sous le tissu du plafond de la voiture** et les câbles atteignaient le point d'alimentation en passant **par la portière**. Le câble d'alimentation était **relié aux fusibles** et à d'autres câbles situés **sous le tableau de bord**. Le GPS aimanté et le machin avec

Sources

https://saoradh.irish/saoradh-nuacht/f/british-military-intelligence-listening-device-found-in-derry

County Tyrone, Irlande du Nord, Mai 2021

Trois caméras de surveillance ont été trouvées en surplomb d'un restaurant. Elles étaient **enterrées dans une colline** à une certaine distance du restaurant. Elles comprenaient un émetteur et un lot de batteries.

Photos

Sources

https://irishnews.com/news/northernirelandnews/2021/05/24/news/concerns-after-surveillance-cameras-found-near-popular-co-tyrone-hostelry-2332272

Autre

Derry, Irlande du Nord, Février 2021

Un **dispositif d'écoute** a été trouvé dehors. Il était **déguisé en pierre**. Il contenait deux microphones.

Photos

une antenne et des cartes étaient cachés **derrière le compteur de vitesse**. Tout avait vraisemblablement été installé dans la voiture plus d'un an avant la découverte des appareils et les micros enregistraient même quand le moteur de la voiture était éteint, dans un rayon de plusieurs mètres.

Photos

Les micros

Un micro

Le GPS

Le dispositif avec antenne relié aux micros et au GPS. Il contenait aussi une SIM et une carte mémoire.

1 : derrière le compteur de vitesse ; 2 : le boitier à fusibles.

En sens antihoraire à partir d'en haut : dispositif avec antenne, SIM et carte mémoire ; GPS ; câbles d'alimentation.

Les micros et leur câble d'alimentation

L'intérieur du machin avec une antenne et des cartes (en bas, avec contour marron, le GPS)

Vue d'ensemble

Sources

https://roundrobin.info/2018/01/bologna-microfoni-gps-nellauto-compagna

Crémone, Janvier 2018

Une **balise GPS** a été trouvée dans une voiture. Elle se trouvait **dans le pare-chocs arrière, attachée à la carrosserie avec des aimants**. Elle était constituée de batteries interchangeables et d'une carte SIM.

Photos

- **Les caméras intérieures ont été remplacées par des caméras à plus haute résolution équipées de microphones cachés.**
- Des **microphones** ont été dissimulés **à l'intérieur d'un extincteur** et **au-dessus de l'armoire de rangement de la salle de bain utilisée par Assange**.
- **Des autocollants spéciaux** ont été apposés **sur les fenêtres extérieures de l'ambassade** pour faciliter l'utilisation d'un microphone laser (capable de capter du son en détectant les vibrations sonores des fenêtres) depuis un bâtiment voisin.
- **Un dispositif capable de transmettre en temps réel les informations recueillies par les autres dispositifs** a été installé.

Le microphone à l'intérieur de l'extincteur était équipé d'une carte SD et d'une batterie qui était changée toutes les douze heures. Le microphone dans la salle de bain était connecté au système électrique du bâtiment. Les dispositifs ont été installés par la société espagnole Undercover Global, officiellement en charge de la sécurité de l'ambassade. Leur installation a semblé avoir été ordonnée par la CIA (Central Intelligence Agency).

Photos

L'extincteur où était caché un micro



L'armoire de rangement au-dessus de laquelle était caché un micro

Sources

https://media.ccc.de/v/36c3-11247-technical_aspects_of_the_surveillance_in_and_around_the_ecuadorian_embassy_in_london

Photos

Sources

https://irishnews.com/news/2015/05/13/news/former-prisoner-finds-listening-device-in-ceiling-127202

Belfast, Irlande du Nord, Février 2018

Un **dispositif d'écoute** a été trouvé dans l'ancienne maison d'un républicain irlandais, décédé dix ans avant la découverte du dispositif. Il était composé d'un petit microphone, caché **dans le plafond d'une pièce du rez-de-chaussée**, ainsi que de plusieurs batteries situées **sous le plancher d'une chambre à l'étage**.

Photos

Sources

https://irishnews.com/news/northernirelandnews/2018/02/23/news/questions-over-listening-device-found-at-former-home-of-senior-republican-1262171

Londres, Avril 2018

Plusieurs dispositifs de surveillance ont été installés de 2015 à avril 2018 dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour surveiller Julian Assange, fondateur de l'organisation de presse Wikileaks, qui s'y était réfugié depuis 2012. Pendant cette période :

Sources

https://roundrobin.info/2018/01/trovato-un-localizzatore-gps-nella-macchina-compagna-un-compagno-cremona

Rome, Avril 2018

Deux micros et une balise GPS ont été trouvés dans une voiture. Le dispositif était **attaché à la carrosserie de la voiture par des aimants** et relié au câble qui amenait l'électricité à une des plafonnières. Les micros étaient **fixés avec de la patafix au dessus des têtes des sièges conducteur et passager**. Il y avait aussi une batterie. Le câble électrique, la batterie, les micros et le GPS étaient tous reliés à un transmetteur. Il y avait une carte SIM dans le transmetteur.

Sources

https://roundrobin.info/2018/04/roma-trovate-microspie

Cagliari, Septembre 2018

Deux micros et une balise GPS ont été trouvés dans une voiture. Les micros se trouvaient **sous la tapisserie du ciel de la voiture**, juste au-dessus de la tête du conducteur. La balise GPS était **attachée à la carrosserie avec un aimant**. Les dispositifs étaient branchés à l'alimentation électrique de la voiture au niveau des pédales, juste en dessous du levier qui permet d'ouvrir le coffre avant.

Sources

https://roundrobin.info/2018/09/cagliari-ancora-microspie-e-gps-sulla-macchina-di-un-compagno

Cagliari, Octobre 2018

Deux micros et une balise GPS ont été trouvés dans une voiture. Les micros étaient situés **au-dessus de la tête du conducteur, près de la jonction de la tapisserie du ciel avec le pare-brise**. La balise GPS était positionnée **dans le cadre des fusibles**. Les phares

dysfonctionnaient, vraisemblablement à cause de l'alimentation électrique requise par les dispositifs.

Sources

https://nobordersard.wordpress.com/2018/10/10/comunicato-di-uno-degli-indagati-delloperazione-270-bis-aggiornamento

Crémone, Février 2019

Un **microphone** a été trouvé dans une voiture. Il était situé **dans le ciel du véhicule**. Les câbles du dispositif étaient cachés dans la gaine d'isolation. Le dispositif était connecté au système électrique de la voiture, de manière à s'allumer lorsque la voiture démarrait. Il comportait une carte SIM.

Photos

Sources

https://csakavarna.org/?p=4232

Photos

Sources

https://irishtimes.com/news/sinn-fein-to-show-bug-found-in-offices-to-blair-1.989974

https://telegraph.co.uk/news/1471702/Sinn-Fein-says-spy-bug-found-in-office.html

Derry, Irlande du Nord, Juin 2005

Un **dispositif d'écoute** a été trouvé dans la maison d'un républicain irlandais. Il était situé **dans une cavité du plafond de la cuisine**.

Photos

Sources

https://anphoblacht.com/contents/13735

Belfast, Irlande du Nord, Mai 2015

Un **dispositif d'écoute** a été trouvé dans la maison d'un républicain irlandais. Il était **intégré à une solive dans un espace situé entre un plafond et le plancher d'une chambre**. Il contenait plusieurs petits dispositifs d'écoute qui étaient connectés à des lumières.

Cappagh, County Tyrone, Irlande du Nord, Septembre 2014

Un **dispositif d'écoute** et un **dispositif de surveillance par localisation** ont été trouvés sur la voiture d'un républicain irlandais. Le dispositif d'écoute était fixé à un passage de roue arrière de la voiture par plusieurs aimants puissants. Le dispositif de surveillance par localisation était situé sous le passage de roue opposé. Le dispositif d'écoute était alimenté par 12 piles longue durée. Le dispositif de surveillance par localisation semblait également être alimenté par des piles.

Photos

Sources

https://republican-news.org/current/news/2014/09/spy_devices_found_on_tyrone_ma.html

Bâtiments

Belfast, Irlande du Nord, Septembre 2004

Un **dispositif d'écoute** a été trouvé dans des bureaux utilisés par des républicains irlandais. Le dispositif, **déguisé en solive de plancher**, était caché **sous le plancher d'un bureau du premier étage, avec des microphones pointant vers le bureau et vers une salle de conférence en dessous**. Il comprenait un gros lot de batteries.

Lieu inconnu, Août 2019

Un micro et deux balises GPS ont été trouvés sur un véhicule. Une première balise était **attachée avec un aimant sur le pare-chocs arrière, du côté droit**. L'autre balise, accompagnée du micro, était située **dans les bouches d'aération situées entre l'auvent du pare-brise et le pare-brise**. La première balise comprenait une carte SIM et un accumulateur composé de cinq piles au lithium de 3.6 V branchées en série. L'autre balise était équipée d'une carte SIM.

Photos

Sources

https://roundrobin.info/2019/08/g-p-s-m-ritrovati-gps-e-microfoni

Gênes, Août 2021

Un **dispositif de surveillance par localisation et deux microphones** ont été trouvés dans une voiture. Le dispositif de surveillance par localisation était **relié à l'alimentation du contrôleur, sous le volant, du côté gauche**. Il était **fixé par un aimant, du scotch et du tissu isolant thermique**. Les microphones étaient situés **au bout d'un long câble qui passait par l'intérieur des revêtements des montants latéraux du pare-brise, jusqu'au ciel de toit**. Le dispositif de surveillance par localisation utilisait le système de positionnement GLONASS et était composé d'une antenne reliée à un boîtier récepteur multifréquence, qui contenait une carte micro SIM.

Photos




Sources

https://malacoda.noblogs.org/post/2021/08/02/glonass-a-bordo

Sassari, Juin 2023

Une balise GPS et un microphone ont été trouvés dans une voiture. Le dispositif était **attaché à l'aide d'aimants puissants**. Il contenait une carte SIM.

Sources

https://republican-news.org/current/news/2013/06/o_cuiv_talks_lead_to_psni_raid.html

Craigavon, Irlande du Nord, Décembre 2013

Un **dispositif de surveillance par localisation** a été trouvé sur la camionnette d'un républicain irlandais. Il était caché **sous un passage de roue du véhicule**. Il était recouvert de caoutchouc noir. Il contenait une batterie longue durée et portait un numéro de série lié à l'armée britannique. Peu après la découverte du dispositif, le domicile du propriétaire de la camionnette a été perquisitionné par la police dans le but apparent de récupérer le dispositif.

Sources

https://republican-news.org/current/news/2013/12/vicious_assault_in_black_ops_i.html

Lurgan, County Armagh, Irlande du Nord, Juin 2014

Une **balise GPS** et un **dispositif d'écoute** ont été trouvés sur la voiture d'un républicain irlandais. Certains composants du dispositif —des lots de batteries et un transmetteur—étaient cachés **derrière le pare-chocs arrière de la voiture**.

Photos

Sources

https://bbc.com/news/uk-northern-ireland-27818441

https://republican-news.org/current/news/2014/06/tracking_device_found_on_lurga.html

conversations à l'intérieur du véhicule via le réseau de téléphonie mobile.

Sources

https://republican-news.org/current/news/2009/04/injunction_bid_to_stop_informe.html

Derry, Irlande du Nord, Juin 2012

Une **balise GPS** a été trouvée sous la voiture d'un républicain irlandais. Elle était située **à l'intérieur du pare-chocs arrière de la voiture** et **attachée au véhicule par des aimants**. Peu après la découverte du dispositif la voiture a été saisie par la police puis restituée à son propriétaire au bout de quelques heures.

Photos

Sources

https://republican-news.org/current/news/2012/06/tracking_device_found_on_car_o.html

Irlande du Nord, Juin 2013

Deux dispositifs d'écoute bluetooth et un **dispositif de surveillance par localisation** ont été trouvés dans la voiture d'un républicain irlandais. Les dispositifs étaient cachés **sous le siège du conducteur, sous la moquette de l'espace où le passagèr·e arrière met ses pieds, et derrière les sièges arrière**.

Photos



1 : antenne ; 2 : microphone relié ; 3 : pôles positif et négatif pour l'alimentation ; 4 : aimants puissants pour coller le dispositif à la voiture ; 5 : émetteur avec carte SIM et GPS.

Sources

https://anarkiviu.wordpress.com/2023/06/07/accade-a-sassari

Trieste, Juillet 2023

Un **microphone** a été trouvé dans une voiture. Il était caché **à l'intérieur du véhicule**. La nuit précédant la découverte du dispositif, l'une des vitres de la voiture a été brisée, quelques objets à l'intérieur ont été volés et quatre hommes ont été vus en train de trafiquer le véhicule—le vol était vraisemblablement une couverture pour l'installation du dispositif.

Photos

Sources

https://laburjana.noblogs.org/post/2023/08/02/e-vennero-a-metterci-le-spie-in-auto

Royaume-Uni

Véhicules

Irlande du Nord, Décembre 1999

Un **dispositif d'écoute et de surveillance par localisation** a été trouvé dans une voiture utilisée par des républicains irlandais. Il était **intégré à la carrosserie de la voiture de manière à ce qu'il soit impossible pour toute personne effectuant des réparations sur le véhicule de le trouver**. Il était capable de localiser le véhicule, d'enregistrer et de transmettre des données audio, et pouvait être éteint et allumé à distance. Il comprenait un microphone intégré au milieu du toit du véhicule, ainsi que des batteries rechargeables reliées à la voiture qui ne se chargeaient que lorsque celle-ci est en marche.

Photos



Sources

https://republican-news.org/archive/1999/December09/09bug.html

County Armagh, Irlande du Nord, Août 2008

Une **balise GPS** et un **dispositif d'écoute** ont été trouvés sous la voiture d'une personne liée à des républicains irlandais. Une partie des dispositifs était située **sous le pare-chocs de la voiture**. Le dispositif d'écoute utilisait un microphone pour transmettre les

Photos



Version modifiée du plus grand circuit imprimé du téléphone (avec dispositif de surveillance). La batterie (en bleu) et le module isolé (en marron clair) font partie du dispositif de surveillance.

Version modifiée du plus grand circuit imprimé du téléphone, avec le cache du module isolé retiré.



À gauche : version modifiée du plus grand circuit imprimé du téléphone (avec dispositif de surveillance) sans la batterie. À droite : version non modifiée.

Le plus petit circuit imprimé du téléphone, avec un câblage ajouté pour permettre l'enregistrement de l'audio par le dispositif de surveillance sur l'autre circuit imprimé.

Sources

https://media.ccc.de/v/rc3-11512-cia_vs_wikileaks
https://web.archive.org/https://buggedplanet.info/lost+found/20180323

Lecce, Novembre 2023

Un **dispositif de surveillance par localisation** a été trouvé sous une voiture. Le dispositif alimenté par une batterie était **attaché à l'aide d'aimants puissants sous la carrosserie du véhicule, à l'arrière, juste après le pare-chocs**.

Photos

Sources

https://disordine.noblogs.org/post/2023/11/09/ritrovamenti

Bâtiments

Bologne, Juillet 2007

Deux boîtiers récepteurs ont été trouvés dans le couloir d'entrée d'un bâtiment. Ils étaient cachés **au-dessus d'un faux plafond dans le couloir d'entrée**. Ils étaient reliés à la ligne téléphonique au moyen de câbles téléphoniques. Ils étaient composés d'une unité principale avec un connecteur contrôlé à distance, d'un récepteur digital indiquant la puissance du signal reçu et d'antennes. La présence des deux récepteurs laisse imaginer la présence de deux micros émetteurs dans le bâtiment.

Photos

Sources

https://web.archive.org/web/20080516233501/http://www.informa-azione.info/rinvenute_due_cimici_a_fuoriluogo

Viterbo, Mars 2008

Un **microphone** a été trouvé dans un domicile. Il était situé **dans une prise d'air**. Il était composé de 12 piles cylindriques et d'un micro.

Photos

Sources

https://web.archive.org/web/20170926153653/http://www.informa-azione.info/viterbo_ritrovato_lennesimo_marchingegno_per_intercettazioni_ambientali

Gênes, Octobre 2009

Un **micro** a été trouvé dans un bâtiment. Il se trouvait **à l'intérieur d'une prise électrique**.

Pays inconnu

Autre

Lieu inconnu, Mars 2018

Un **dispositif de surveillance** a été trouvé **à l'intérieur du téléphone de bureau** d'un journaliste vraisemblablement visé pour son soutien à l'organisation de presse Wikileaks. Le téléphone, un « Cryptophone » basé sur le téléphone de bureau « Snom 870 », permettait des communications vocales chiffrées avec d'autres Cryptophones. Le dispositif de surveillance comprenait un lot de batteries et un module isolé avec plusieurs composants électroniques. Il était capable d'enregistrer ce qui était dit sur le téléphone et pouvait être déclenché à distance par fréquences radio pour envoyer les données enregistrées. Les composants du téléphone ont été modifiés pour installer le dispositif de surveillance. Le dispositif avait probablement été installé par la CIA (Central Intelligence Agency).

Photos

Sources

https://web.archive.org/web/20120514112429/http://www.animalfreedom.org.nz/gps-tracking-device.html

https://web.archive.org/web/20210209150752/http://archive.indymedia.org.nz/article/78812/gps-tracking-device-found-afa-members-ca

https://web.archive.org/web/20210226185135/http://www.stuff.co.nz/national/3978988/Spies-target-animal-rights-campaigners

Photos

Sources

https://web.archive.org/web/20170709105251/http://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=2659.html

Lecco, Octobre 2010

Un **micro** a été trouvé dans un bâtiment. Il se trouvait **à l'intérieur d'une prise électrique**. Il s'agissait d'un émetteur-récepteur.

Photos



Sources

https://web.archive.org/web/20101011002129/http://www.informa-azione.info:80/lecco_%E2%80%93_ennesima_microspia

Milan, Novembre 2010

Un **micro** a été trouvé dans un bâtiment. Il se trouvait **à l'intérieur d'un compteur électrique fermé et scellé**. Il s'agissait d'un micro avec un émetteur à ondes courtes de 300 MHz.

Photos



Sources

https://web.archive.org/web/20170709103211/http://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3711.html

Milan, Novembre 2010

Des micros et une micro-caméra ont été trouvés dans plusieurs domiciles. Les dispositifs ont été trouvés **dans un ampli, dans la hotte de la cuisine et dans un téléviseur cathodique**. Ils comprenaient des micros et des transmetteur de 300 MHz ayant une portée de 200 à 300 mètres. Un des dispositifs pouvait être activé à distance (de plusieurs centaines de mètres). Un autre dispositif avait un micro-caméra reliée à un transmetteur à bande UHF.

Photos



Micro dans le téléviseur



Micro dans la hotte

Micro dans l'ampli

Nouvelle-Zélande

Véhicules

Levin, Avril 2010

Une **balise GPS** a été trouvée sous une voiture. Elle était **attachée à la voiture par des aimants**. Elle utilisait une connexion téléphonique pour signaler la position de la voiture. Selon les articles qui ont rapporté la découverte de la balise, les informations qu'elle recueillait étaient envoyées à Thompson and Clark, une agence d'investigation privée néo-zélandaise. La surveillance a probablement été effectuée pour le compte d'une entreprise.

Selon les articles qui ont rapporté la découverte de la balise, elle avait été fournie à agence d'investigation privée néo-zélandaise Thompson and Clark par l'entreprise néo-zélandaise **Argus Tracking**. Comme le montrent les photos haute résolution du dispositif, celui-ci était de modèle « GT-2000XT-D », et était très similaire au dispositif « GT-2000 », commercialisé par l'entreprise **Custodia Systems**, basée au Royaume-Uni.

Fichiers supplémentaires

- GT2000.pdf :[2] fiche produit du dispositif GT-2000 (en anglais).
- levin-2010-04.zip :[3] photos du dispositif en très haute résolution.

[2] https://notrace.how/earsandeyes/extra-files/levin-2010-04/GT2000.pdf
[3] https://notrace.how/earsandeyes/extra-files/levin-2010-04/levin-2010-04.zip

Sources

https://macerie.org/index.php/2019/06/12/spioni-3

Sources

https://web.archive.org/web/20170709102902/http://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3794.html

Florence, Janvier 2011

Des micros et caméras ont été trouvés dans un bâtiment. Un premier dispositif était situé **dans un boîtier électrique, qui était anormalement trop chaud**. Il était constitué d'un micro et d'une mini-caméra. Un deuxième dispositif était situé **dans une prise industrielle**.

Photos

Le premier dispositif

Le second dispositif

Sources

https://web.archive.org/web/20170709131443/http://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3845.html

Bordighera, Mai 2012

Quatre micros et une caméra ont été trouvés dans une maison. Un micro se trouvait **à l'arrière du frigo**, un **dans la chambre à coucher**, un **sur une poutre près du lustre**, un **à l'entrée de la maison**. Une petite caméra **filmait l'escalier de l'entrée**. Tous étaient reliés par un transformateur au réseau électrique de la maison.

Photos

Sources

https://web.archive.org/web/20171110231616/http://www.informa-azione.info/torino_trovate_microspie_nel_frigo_di_due_compagni_anarchici

Pise, Mai 2012

Une **caméra** a été trouvée **dans le climatiseur d'une école**. Elle contrôlait l'entrée d'une maison.

Sources

https://culmine.noblogs.org/2012/05/08/pisa-abpc-sabota-telecamera

Naples, Octobre 2012

Deux micros ont été trouvés dans un bâtiment. Ils étaient situés **dans les grilles d'aération** de deux salles du bâtiment. Chacun était composé de trois piles de 9 volts, montées en parallèle, attachées à un micro-émetteur par du scotch.

Sources

http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2014/06/16/genova-l-occhio-dello-stato-sull-occupazione-di-pellicceria-3-062791

Cuneo, Juin 2019

Un dispositif de surveillance capable d'enregistrer des images et du son a été trouvé pendant un rassemblement devant une prison. Il se trouvait **derrière quelques pierres, dans un mur le long d'un chemin**, emballé dans un sac poubelle noir. Ce n'était pas la première fois qu'un rassemblement avait lieu ici. Le dispositif contenait une batterie, une carte SD, un micro, et une caméra cachée derrière une pierre percée d'un trou. Il semblait que l'appareil ne pouvait pas envoyer les données enregistrées, qui étaient stockées sur la carte SD. Une analyse du contenu de la carte SD a montré que l'appareil avait été activé le 3 juin et installé l'après-midi du 7 juin, le jour précédant le rassemblement.

Les photos du dispositif montrent qu'il comprenait un enregistreur vidéo de modèle « DK-PV500E », commercialisé par l'entreprise italienne DSE (Digital Surveillance Equipment). Cela semble indiquer que le dispositif a été fourni par l'entreprise italienne **DSE**.

Photos

caméras. Cela semble indiquer que les caméras ont été fournis par l'entreprise italienne **Atet**.

Photos

Le boîtier où les caméras ont été trouvées

Gênes, Juin 2014

Trois micros avec des caméras ont été trouvés **dans les ruelles autour d'un bâtiment**. Les dispositifs pointaient sur les différentes entrées du bâtiment.

Les photos des dispositifs montrent que les caméras étaient commercialisées par l'entreprise italienne Elkron (qui est devenue une filliale de l'entreprise italienne Urmet en 2012). Cela semble indiquer que les caméras ont été fournies par l'entreprise italienne **Elkron**.

Photos

Photos

Voilà comment était le dispositif quand il a été retrouvé. A côté de la pièce de 2€ se trouve le micro, à l'opposé est attachée l'antenne.

Le micro, sans le scotch d'emballage, avec le bout détaché

Détail de l'antenne émettrice avec son couvercle



Détail de l'antenne émettrice sans son couvercle

L'ensemble démonté. Les piles étaient déchargées.

Sources

https://web.archive.org/web/20130401215729/http://informa-azione.info/napoli_trovate_microspie_all039interno_dello_spazio_anarchico_76a

Naples, Février 2013

Quatre micros ont été trouvés dans deux domiciles. Dans le premier domicile, un micro était situé **près du bureau où il y avait un ordinateur** (depuis quelque temps, les hauts-parleurs reliés à cet ordinateur étaient perturbés par une interférence identique à celle d'un téléphone qui reçoit un appel), un autre **dans la prise près de la table de la cuisine**, et le dernier **dans la chambre, dans la prise la plus proche du lit** (le cache de la prise avait été percé pour diriger le micro vers la tête du lit). Dans le second domicile, un micro était situé **dans la chambre, dans la prise la plus proche de la porte** qui

donnait sur la cuisine, afin de couvrir plusieurs pièces. Les micros du premier domicile comprenaient un transformateur et des antennes avec un circuit imprimé. Le micro du second domicile comprenait deux transformateurs et une antenne.

Photos



Sources

https://web.archive.org/web/20150417000257/http://informa-azione.info/napoli_maggiori_dettagli_su_ritrovamento_microspie

Palerme, Juin 2013

Des micros ont été trouvés dans un bâtiment.

Photos




Sources

https://web.archive.org/web/20160112162848/http://informa-azione.info/palermo_trovate_microspie_in_casa_di_compagn

Photos

Sources

https://lanemesi.noblogs.org/post/2023/09/25/rinvenuta-una-microspia-a-pozzuoli

Trévise, Avril 2024

Un **microphone** a été trouvé dans une maison. Le dispositif était **relié à la prise électrique du frigo**. Il comprenait un microphone, deux antennes et une carte SIM.

Sources

https://ilrovescio.info/2024/05/16/treviso-microspie-anche-a-casa-dei-genitori

Autre

Turin, Février 2014

Deux caméras ont été trouvées en face d'un bâtiment. Les dispositifs étaient camouflés **dans un faux boîtier électrique du fournisseur d'électricité italien Enel, accroché au premier étage d'un immeuble**.

Le logo de l'entreprise italienne Gruppo TRS, qui a été achetée en 2012 par l'entreprise italienne Atet, est visible sur les photos des



Sources

https://infernourbano.altervista.org/foligno-rinvenuta-una-microspia-presso-il-circolo-anarchico-la-faglia

Rome, Novembre 2022

Un **microphone** a été trouvé dans un appartement. Il était caché **à l'arrière du four de la cuisine**. Il était alimenté par l'alimentation électrique du four, et était également équippé d'une batterie.

Photos

Sources

https://lanemesi.noblogs.org/post/2022/11/19/stessa-storia-stesso-posto-stesso-baracchino-rinvenimento-di-una-microspia-in-un-appartamento-di-roma

Pouzzoles, Septembre 2023

Un **microphone** a été trouvé dans une maison.

Turin, Mai 2014

Deux micros et des scanners portables ont été trouvés dans un bâtiment et à l'extérieur de celui-ci. Les scanners portables étaient **dans une cabine de dérivation des Telecom** près du bâtiment. Les micros étaient reliés au réseau électrique du bâtiment.

Photos

Les deux micros et les scanners

Pescara, Avril 2015

Deux micros ont été trouvés dans un domicile. Les dispositifs se trouvaient **à l'intérieur de deux prises électriques**. Chacun était constitué d'un micro relié à un tranformateur, et d'un truc doté d'une carte micro-SIM.

Photos

Sources

https://web.archive.org/web/20150928013342/http://www.informa-azione.info/pescara_microspie_a_casa_di_compagni_anarchici

Modène, Décembre 2015

Un **micro** a été trouvé dans un bâtiment. Il se trouvait **à l'intérieur d'un néon du plafond**. Il était constitué de 3 piles de 9 volt emballées dans du scotch isolant, avec à leurs deux extrémités un microphone et une antenne.

Photos

Sources

https://anarchicipistoiesi.noblogs.org/post/2015/01/06/modena-sorveglianza-rinvenuta-microspia-al-laboratorio-libertario-ligera

Lecce, Septembre 2017

Un **dispositif de surveillance** a été trouvé dans bâtiment **à l'intérieur d'une prise électrique non reliée au réseau électrique**. Le sigle « ABG » était visible à une de ses extrémités.

terie. Chaque dispositif était équipé d'une carte SIM et d'une carte mémoire.

D'après la source qui a signalé la découverte des micros, ceux-ci ont été fournis par l'entreprise italienne **Lutech**.

Photos








Sources

https://roundrobin.info/2020/02/comunicato-sul-ritrovamento-di-alcune-microspie-a-follonica

Foligno, Octobre 2022

Un **microphone** a été trouvé dans un bâtiment. Il se trouvait **dans une prise de courant**. Il était équippé d'un micro, de deux antennes, d'une carte SIM, d'une carte mémoire et d'une batterie.

Photos

Turin, Mars 2019

Des micros ont été trouvés dans un bâtiment. Ils étaient situés **dans la cuisine**.

Photos

Sources

https://macerie.org/index.php/2019/03/12/le-orecchie-della-pedrotta

Pise, Janvier 2020

Des micros ont été trouvés dans un bâtiment. Ils étaient **reliés au système électrique du bâtiment**.

D'après l'article ayant signalé la découverte des micros, ceux-ci ont été fournis par l'entreprise italienne **Lutech**.

Photos



Sources

https://roundrobin.info/2020/02/pisa

Follonica, Février 2020

Quatre micros ont été trouvés dans une maison. Il y en avait **un dans chaque pièce de la maison**. Ils étaient **connectés au système électrique de la maison** à l'aide d'un transformateur et d'une bat-

Photos

Sources

https://web.archive.org/web/20171005155957/https://actforfree.nostate.net/?p=28449

https://web.archive.org/web/20200812155902/https://cettesemaine.info/breves/spip.php?article2497

Trente, Décembre 2017

Une **micro-caméra** a été trouvée dans une maison. Elle se trouvait **dans la cuisine/salle à manger, dans un mur, couvert par du mortier**, laissant seulement apparaître le trou pour l'objectif de la caméra.

Photos

Sources

https://anarhija.info/library/trentino-italia-a-proposito-di-ritrovamenti-di-microspie-e-videocamere-it

Bologne, Janvier 2018

Deux micros ont été trouvés dans un bâtiment. Ils étaient cachés **dans une prise électrique et dans la boite de dérivation à côté**.

Photos

Sources

https://autistici.org/cna/2018/01/11/bologna-ritrovata-microspia

Gênes, Juin 2018

Deux micros ont été trouvés dans une maison.

Sources

https://roundrobin.info/2018/06/genova-trovate-due-microspie-nella-casa-di-un-compagno

Trente, Mars 2019

Six micros et une caméra ont été trouvés dans une maison. Les micros étaient situés **dans les boîtiers de prises et d'interrupteurs**, un **au-dessus de l'interphone dans le couloir**, deux autres **dans**

le salon, et les trois derniers **dans des chambres**. La caméra était située **à l'intérieur de l'interphone du couloir** et connectée au micro au-dessus d'elle. Chaque micro était équipé d'une batterie, et à l'exception de celui dans le couloir, d'une carte SIM et d'une carte mémoire. L'objectif de la caméra pouvait observer à travers un petit trou déjà présent dans la structure de l'interphone et modifié pour l'adapter à l'appareil.

Photos



Sources

https://roundrobin.info/2019/03/trento-sei-microspie-e-una-telecamera-immagini-pesanti